



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 61 TAHUN 2011 TENTANG ZONA PENEMPATAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengakomodasikan menara telekomunikasi yang belum terdata keberadaanya, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2011 tentang Zona Penempatan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 Seri D Nomor 07) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2011);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 05);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengaturan Bangunan Bukan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2011 tentang Zona Penempatan Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2011 tentang Zona Penempatan Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 61 TAHUN 2011 TENTANG ZONA PENEMPATAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2011 tentang Penempatan Zona Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 61) sebagaimana telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2011 tentang Penempatan Zona Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 16), diubah sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 01 MAR 2013

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
Pada Tanggal 06 MAR 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR.....¹¹

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 7 TAHUN 2013
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 61
 TAHUN 2011 TENTANG PENEMPATAN ZONA
 MENARA TELEKOMUNIKASI

| No | Zona | latitude decimal | longitude decimal | Latitude DMS | Longitude DMS | Status | Kecamatan |
|----|-------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|----------------|
| 1 | BTL1 | -7,953658 | 110,313302 | 7° 57' 13.1688" S | 110° 18' 47.8872" E | EKSISTING | Bambang Lipuro |
| 2 | BTL2 | -7,927744 | 110,321688 | 7° 55' 39.8784" S | 110° 19' 18.0768" E | EKSISTING | Bambang Lipuro |
| 3 | BTL3 | -7,951642 | 110,294532 | 7° 57' 5.9112" S | 110° 17' 40.3152" E | EKSISTING | Bambang Lipuro |
| 4 | BTL4 | -7,936301 | 110,306245 | 7° 56' 10.6836" S | 110° 18' 22.4820" E | EKSISTING | Bambang Lipuro |
| 5 | BTL5 | -7,958667 | 110,303989 | 7° 57' 31.2012" S | 110° 18' 14.3604" E | EKSISTING | Bambang Lipuro |
| 6 | BTL6 | -7,946862 | 110,329511 | 7° 56' 48.7032" S | 110° 19' 46.2396" E | EKSISTING | Bambang Lipuro |
| 7 | BTL7 | -7,97084 | 110,319044 | 7° 58' 15.0240" S | 110° 19' 8.5584" E | EKSISTING | Bambang Lipuro |
| 8 | BTL8 | -7,831955 | 110,381171 | 7° 49' 55.0380" S | 110° 22' 52.2156" E | EKSISTING | Banguntapan |
| 9 | BTL9 | -7,841683 | 110,392739 | 7° 50' 30.0588" S | 110° 23' 33.8604" E | EKSISTING | Banguntapan |
| 10 | BTL10 | -7,851716 | 110,390716 | 7° 51' 6.1776" S | 110° 23' 26.5776" E | EKSISTING | Banguntapan |
| 11 | BTL11 | -7,828895 | 110,408564 | 7° 49' 44.0220" S | 110° 24' 30.8304" E | EKSISTING | Banguntapan |
| 12 | BTL12 | -7,835279 | 110,419625 | 7° 50' 7.0044" S | 110° 25' 10.6500" E | EKSISTING | Banguntapan |
| 13 | BTL13 | -7,806501 | 110,411866 | 7° 48' 23.4036" S | 110° 24' 42.7176" E | EKSISTING | Banguntapan |
| 14 | BTL14 | -7,825542 | 110,423363 | 7° 49' 31.9512" S | 110° 25' 24.1068" E | EKSISTING | Banguntapan |
| 15 | BTL15 | -7,846737 | 110,415287 | 7° 50' 48.2532" S | 110° 24' 55.0332" E | EKSISTING | Banguntapan |
| 16 | BTL16 | -7,794465 | 110,400969 | 7° 47' 40.0740" S | 110° 24' 3.4884" E | EKSISTING | Banguntapan |
| 17 | BTL17 | -7,818383 | 110,416699 | 7° 49' 6.1788" S | 110° 25' 0.1164" E | EKSISTING | Banguntapan |
| 18 | BTL18 | -7,830402 | 110,397256 | 7° 49' 49.4472" S | 110° 23' 50.1216" E | EKSISTING | Banguntapan |
| 19 | BTL19 | -7,79086 | 110,409337 | 7° 47' 27.0960" S | 110° 24' 33.6132" E | EKSISTING | Banguntapan |
| 20 | BTL20 | -7,815099 | 110,406507 | 7° 48' 54.3564" S | 110° 24' 23.4252" E | EKSISTING | Banguntapan |
| 21 | BTL21 | -7,798646 | 110,409861 | 7° 47' 55.1256" S | 110° 24' 35.4996" E | EKSISTING | Banguntapan |
| 22 | BTL22 | -7,886512 | 110,345435 | 7° 53' 11.4432" S | 110° 20' 43.5660" E | EKSISTING | Bantul |
| 23 | BTL23 | -7,890792 | 110,337212 | 7° 53' 26.8512" S | 110° 20' 13.9632" E | EKSISTING | Bantul |
| 24 | BTL24 | -7,898757 | 110,340362 | 7° 53' 55.5252" S | 110° 20' 25.3032" E | EKSISTING | Bantul |
| 25 | BTL25 | -7,898958 | 110,320492 | 7° 53' 56.2488" S | 110° 19' 13.7712" E | EKSISTING | Bantul |
| 26 | BTL26 | -7,893887 | 110,352084 | 7° 53' 37.9932" S | 110° 21' 7.5024" E | EKSISTING | Bantul |
| 27 | BTL27 | -7,910674 | 110,318744 | 7° 54' 38.4264" S | 110° 19' 7.4784" E | EKSISTING | Bantul |
| 28 | BTL28 | -7,884886 | 110,330674 | 7° 53' 5.5896" S | 110° 19' 50.4264" E | EKSISTING | Bantul |
| 29 | BTL29 | -7,891956 | 110,449739 | 7° 53' 31.0416" S | 110° 26' 59.0604" E | EKSISTING | Dlingo |
| 30 | BTL30 | -7,93134 | 110,429162 | 7° 55' 52.8240" S | 110° 25' 44.9832" E | EKSISTING | Dlingo |
| 31 | BTL31 | -7,931963 | 110,468043 | 7° 55' 55.0668" S | 110° 28' 4.9548" E | EKSISTING | Dlingo |
| 32 | BTL32 | -7,909594 | 110,444621 | 7° 54' 34.5384" S | 110° 26' 40.6356" E | EKSISTING | Dlingo |
| 33 | BTL33 | -7,919868 | 110,43689 | 7° 55' 11.5248" S | 110° 26' 12.8040" E | EKSISTING | Dlingo |
| 34 | BTL34 | -7,882635 | 110,45205 | 7° 52' 57.4860" S | 110° 27' 7.3800" E | EKSISTING | Dlingo |
| 35 | BTL35 | -7,94344 | 110,373722 | 7° 56' 36.3840" S | 110° 22' 25.3992" E | EKSISTING | Imogiri |
| 36 | BTL36 | -7,902714 | 110,418272 | 7° 54' 9.7704" S | 110° 25' 5.7792" E | EKSISTING | Imogiri |
| 37 | BTL37 | -7,969052 | 110,410676 | 7° 58' 8.5872" S | 110° 24' 38.4336" E | EKSISTING | Imogiri |
| 38 | BTL38 | -7,916998 | 110,404443 | 7° 55' 1.1928" S | 110° 24' 15.9948" E | EKSISTING | Imogiri |
| 39 | BTL39 | -7,936 | 110,391 | 7° 56' 9.6000" S | 110° 23' 27.6000" E | EKSISTING | Imogiri |
| 40 | BTL40 | -7,922515 | 110,38222 | 7° 55' 21.0540" S | 110° 22' 55.9920" E | EKSISTING | Imogiri |
| 41 | BTL41 | -7,90583 | 110,353162 | 7° 54' 20.9880" S | 110° 21' 11.3832" E | EKSISTING | Jetis |
| 42 | BTL42 | -7,897233 | 110,363311 | 7° 53' 50.0388" S | 110° 21' 47.9196" E | EKSISTING | Jetis |
| 43 | BTL43 | -7,895007 | 110,37404 | 7° 53' 42.0252" S | 110° 22' 26.5440" E | EKSISTING | Jetis |
| 44 | BTL44 | -7,89319 | 110,38472 | 7° 53' 35.4840" S | 110° 23' 4.9920" E | EKSISTING | Jetis |
| 45 | BTL45 | -7,921584 | 110,351002 | 7° 55' 17.7024" S | 110° 21' 3.6072" E | EKSISTING | Jetis |
| 46 | BTL46 | -7,894293 | 110,396652 | 7° 53' 39.4548" S | 110° 23' 47.9472" E | EKSISTING | Jetis |
| 47 | BTL47 | -7,930495 | 110,349976 | 7° 55' 49.7820" S | 110° 20' 59.9136" E | EKSISTING | Jetis |
| 48 | BTL48 | -7,932108 | 110,339333 | 7° 55' 55.5888" S | 110° 20' 21.5988" E | EKSISTING | Jetis |
| 49 | BTL49 | -7,810309 | 110,335395 | 7° 48' 37.1124" S | 110° 20' 7.4220" E | EKSISTING | Kasihah |
| 50 | BTL50 | -7,81383 | 110,322496 | 7° 48' 49.7880" S | 110° 19' 20.9856" E | EKSISTING | Kasihah |
| 51 | BTL51 | -7,835458 | 110,3265 | 7° 50' 7.6488" S | 110° 19' 35.4000" E | EKSISTING | Kasihah |
| 52 | BTL52 | -7,821763 | 110,329761 | 7° 49' 18.3468" S | 110° 19' 47.1396" E | EKSISTING | Kasihah |
| 53 | BTL53 | -7,818076 | 110,348543 | 7° 49' 5.0736" S | 110° 20' 54.7548" E | EKSISTING | Kasihah |
| 54 | BTL54 | -7,827147 | 110,34135 | 7° 49' 37.7292" S | 110° 20' 28.8600" E | EKSISTING | Kasihah |
| 55 | BTL55 | -7,827673 | 110,349439 | 7° 49' 39.6228" S | 110° 20' 57.9804" E | EKSISTING | Kasihah |
| 56 | BTL56 | -7,843766 | 110,332254 | 7° 50' 37.5576" S | 110° 19' 56.1144" E | EKSISTING | Kasihah |
| 57 | BTL57 | -7,842252 | 110,304743 | 7° 50' 32.1072" S | 110° 18' 17.0748" E | EKSISTING | Kasihah |
| 58 | BTL58 | -7,785123 | 110,347294 | 7° 47' 6.4428" S | 110° 20' 50.2584" E | EKSISTING | Kasihah |
| 59 | BTL59 | -7,833745 | 110,309765 | 7° 50' 1.4820" S | 110° 18' 35.1540" E | EKSISTING | Kasihah |
| 60 | BTL60 | -7,858006 | 110,319923 | 7° 51' 28.8216" S | 110° 19' 11.7228" E | EKSISTING | Kasihah |
| 61 | BTL61 | -7,799468 | 110,345577 | 7° 47' 58.0848" S | 110° 20' 44.0772" E | EKSISTING | Kasihah |
| 62 | BTL62 | -7,834308 | 110,286902 | 7° 50' 3.5088" S | 110° 17' 12.8472" E | EKSISTING | Kasihah |
| 63 | BTL63 | -7,808037 | 110,344829 | 7° 48' 28.9332" S | 110° 20' 41.3844" E | EKSISTING | Kasihah |
| 64 | BTL64 | -8,007933 | 110,297109 | 8° 00' 28.5588" S | 110° 17' 49.5924" E | EKSISTING | Kretek |
| 65 | BTL65 | -8,013291 | 110,318487 | 8° 00' 47.8476" S | 110° 19' 6.5532" E | EKSISTING | Kretek |
| 66 | BTL66 | -8,02072 | 110,328896 | 8° 01' 14.5920" S | 110° 19' 44.0256" E | EKSISTING | Kretek |
| 67 | BTL67 | -7,979992 | 110,316861 | 7° 58' 47.9712" S | 110° 19' 0.6996" E | EKSISTING | Kretek |
| 68 | BTL68 | -7,875259 | 110,316044 | 7° 52' 30.9324" S | 110° 18' 57.7584" E | EKSISTING | Pajangan |

| | | | | | | | |
|-----|--------|-----------|------------|-------------------|---------------------|-----------|----------------|
| 69 | BTL69 | -7.879064 | 110.281786 | 7° 52' 44.6304" S | 110° 16' 54.4296" E | EKSISTING | Pajangan |
| 70 | BTL70 | -7.884899 | 110.272229 | 7° 53' 5.6364" S | 110° 16' 20.0244" E | EKSISTING | Pajangan |
| 71 | BTL71 | -7.89527 | 110.291159 | 7° 53' 42.9720" S | 110° 17' 28.1724" E | EKSISTING | Pajangan |
| 72 | BTL72 | -7.874592 | 110.291601 | 7° 52' 28.5312" S | 110° 17' 29.7636" E | EKSISTING | Pajangan |
| 73 | BTL73 | -7.879605 | 110.306276 | 7° 52' 46.5780" S | 110° 18' 22.5936" E | EKSISTING | Pajangan |
| 74 | BTL74 | -7.849336 | 110.287 | 7° 50' 57.6096" S | 110° 17' 13.2000" E | EKSISTING | Pajangan |
| 75 | BTL75 | -7.859989 | 110.301691 | 7° 51' 35.9604" S | 110° 18' 6.0876" E | EKSISTING | Pajangan |
| 76 | BTL76 | -7.939665 | 110.291197 | 7° 56' 22.7940" S | 110° 17' 28.3092" E | EKSISTING | Pandak |
| 77 | BTL77 | -7.9064 | 110.309967 | 7° 54' 23.0400" S | 110° 18' 35.8812" E | EKSISTING | Pandak |
| 78 | BTL78 | -7.916364 | 110.288936 | 7° 54' 58.9104" S | 110° 17' 20.1696" E | EKSISTING | Pandak |
| 79 | BTL79 | -7.92913 | 110.276852 | 7° 55' 44.8680" S | 110° 16' 36.6672" E | EKSISTING | Pandak |
| 80 | BTL80 | -7.82996 | 110.441247 | 7° 49' 47.8560" S | 110° 26' 28.4892" E | EKSISTING | Piyungan |
| 81 | BTL81 | -7.856134 | 110.427519 | 7° 51' 22.0824" S | 110° 25' 39.0684" E | EKSISTING | Piyungan |
| 82 | BTL82 | -7.840468 | 110.430332 | 7° 50' 25.6848" S | 110° 25' 49.1952" E | EKSISTING | Piyungan |
| 83 | BTL83 | -7.831945 | 110.462426 | 7° 49' 55.0020" S | 110° 27' 44.7336" E | EKSISTING | Piyungan |
| 84 | BTL84 | -7.836402 | 110.474306 | 7° 50' 11.0472" S | 110° 28' 27.5016" E | EKSISTING | Piyungan |
| 85 | BTL85 | -7.825149 | 110.482135 | 7° 49' 30.5364" S | 110° 28' 55.6860" E | EKSISTING | Piyungan |
| 86 | BTL86 | -7.866253 | 110.459393 | 7° 51' 58.5108" S | 110° 27' 33.8148" E | EKSISTING | Piyungan |
| 87 | BTL87 | -7.84228 | 110.45 | 7° 50' 32.2080" S | 110° 27' 0.0000" E | EKSISTING | Piyungan |
| 88 | BTL88 | -7.861646 | 110.468383 | 7° 51' 41.9256" S | 110° 28' 6.1788" E | EKSISTING | Piyungan |
| 89 | BTL89 | -7.851392 | 110.472489 | 7° 51' 5.0112" S | 110° 28' 20.9604" E | EKSISTING | Piyungan |
| 90 | BTL90 | -7.865671 | 110.407295 | 7° 51' 56.4156" S | 110° 24' 26.2620" E | EKSISTING | Pleret |
| 91 | BTL91 | -7.879677 | 110.411456 | 7° 52' 46.8372" S | 110° 24' 41.2416" E | EKSISTING | Pleret |
| 92 | BTL92 | -7.88428 | 110.433302 | 7° 53' 3.4080" S | 110° 25' 59.8872" E | EKSISTING | Pleret |
| 93 | BTL93 | -7.869647 | 110.391461 | 7° 52' 10.7292" S | 110° 23' 29.2596" E | EKSISTING | Pleret |
| 94 | BTL94 | -7.861149 | 110.385729 | 7° 51' 40.1364" S | 110° 23' 8.6244" E | EKSISTING | Pleret |
| 95 | BTL95 | -7.871876 | 110.400546 | 7° 52' 18.7536" S | 110° 24' 1.9656" E | EKSISTING | Pleret |
| 96 | BTL96 | -7.95609 | 110.343787 | 7° 57' 21.9240" S | 110° 20' 37.6332" E | EKSISTING | Pundong |
| 97 | BTL97 | -7.967276 | 110.28663 | 7° 58' 2.1936" S | 110° 17' 11.8680" E | EKSISTING | Sanden |
| 98 | BTL98 | -7.970826 | 110.273826 | 7° 58' 14.9736" S | 110° 16' 25.7736" E | EKSISTING | Sanden |
| 99 | BTL99 | -7.966058 | 110.265965 | 7° 57' 57.8088" S | 110° 15' 57.4740" E | EKSISTING | Sanden |
| 100 | BTL100 | -7.988266 | 110.274859 | 7° 59' 17.7576" S | 110° 16' 29.4924" E | EKSISTING | Sanden |
| 101 | BTL101 | -7.809186 | 110.24238 | 7° 48' 33.0696" S | 110° 14' 32.5680" E | EKSISTING | Sedayu |
| 102 | BTL102 | -7.814358 | 110.256373 | 7° 48' 51.6888" S | 110° 15' 22.9428" E | EKSISTING | Sedayu |
| 103 | BTL103 | -7.812503 | 110.266585 | 7° 48' 45.0108" S | 110° 15' 59.7060" E | EKSISTING | Sedayu |
| 104 | BTL104 | -7.812316 | 110.279821 | 7° 48' 44.3376" S | 110° 16' 47.3556" E | EKSISTING | Sedayu |
| 105 | BTL105 | -7.832051 | 110.273262 | 7° 49' 55.3836" S | 110° 16' 23.7432" E | EKSISTING | Sedayu |
| 106 | BTL106 | -7.840708 | 110.247621 | 7° 50' 26.5488" S | 110° 14' 51.4356" E | EKSISTING | Sedayu |
| 107 | BTL107 | -7.791704 | 110.277601 | 7° 47' 30.1344" S | 110° 16' 39.3636" E | EKSISTING | Sedayu |
| 108 | BTL108 | -7.852574 | 110.247922 | 7° 51' 9.2664" S | 110° 14' 52.5192" E | EKSISTING | Sedayu |
| 109 | BTL109 | -7.836152 | 110.365068 | 7° 50' 10.1472" S | 110° 21' 54.2448" E | EKSISTING | Sewon |
| 110 | BTL110 | -7.837861 | 110.373786 | 7° 50' 16.2996" S | 110° 22' 25.6296" E | EKSISTING | Sewon |
| 111 | BTL111 | -7.8498 | 110.358604 | 7° 50' 59.2800" S | 110° 21' 30.9744" E | EKSISTING | Sewon |
| 112 | BTL112 | -7.871505 | 110.350007 | 7° 52' 17.4180" S | 110° 21' 0.0252" E | EKSISTING | Sewon |
| 113 | BTL113 | -7.867932 | 110.338231 | 7° 52' 4.5552" S | 110° 20' 17.6316" E | EKSISTING | Sewon |
| 114 | BTL114 | -7.880417 | 110.373521 | 7° 52' 49.5012" S | 110° 22' 24.6756" E | EKSISTING | Sewon |
| 115 | BTL115 | -7.862172 | 110.369323 | 7° 51' 43.8192" S | 110° 22' 9.5628" E | EKSISTING | Sewon |
| 116 | BTL116 | -7.854198 | 110.37455 | 7° 51' 15.1128" S | 110° 22' 28.3800" E | EKSISTING | Sewon |
| 117 | BTL117 | -7.872933 | 110.363053 | 7° 52' 22.5588" S | 110° 21' 46.9908" E | EKSISTING | Sewon |
| 118 | BTL118 | -7.836671 | 110.350644 | 7° 50' 12.0156" S | 110° 21' 2.3184" E | EKSISTING | Sewon |
| 119 | BTL119 | -7.843912 | 110.347354 | 7° 50' 38.0832" S | 110° 20' 50.4744" E | EKSISTING | Sewon |
| 120 | BTL120 | -7.851585 | 110.345518 | 7° 51' 5.7060" S | 110° 20' 43.8648" E | EKSISTING | Sewon |
| 121 | BTL121 | -7.828608 | 110.37178 | 7° 49' 42.9888" S | 110° 22' 18.4080" E | EKSISTING | Sewon |
| 122 | BTL122 | -7.880829 | 110.352308 | 7° 52' 50.9844" S | 110° 21' 8.3088" E | EKSISTING | Sewon |
| 123 | BTL123 | -7.859999 | 110.351456 | 7° 51' 35.9964" S | 110° 21' 5.2416" E | EKSISTING | Sewon |
| 124 | BTL124 | -7.82615 | 110.361813 | 7° 49' 34.1400" S | 110° 21' 42.5268" E | EKSISTING | Sewon |
| 125 | BTL125 | -7.832076 | 110.356704 | 7° 49' 55.4736" S | 110° 21' 24.1344" E | EKSISTING | Sewon |
| 126 | BTL126 | -7.934324 | 110.263813 | 7° 56' 3.5664" S | 110° 15' 49.7268" E | EKSISTING | Srandakan |
| 127 | BTL127 | -7.979171 | 110.236233 | 7° 58' 45.0156" S | 110° 14' 10.4388" E | EKSISTING | Srandakan |
| 128 | BTL128 | -7.961135 | 110.236988 | 7° 57' 40.0860" S | 110° 14' 13.1568" E | EKSISTING | Srandakan |
| 129 | BTL129 | -7.970195 | 110.229552 | 7° 58' 12.7020" S | 110° 13' 46.3872" E | EKSISTING | Srandakan |
| 130 | BTL130 | -7.938248 | 110.252252 | 7° 56' 17.6928" S | 110° 15' 8.1072" E | EKSISTING | Srandakan |
| 131 | BTL131 | -7.940086 | 110.321269 | 7° 56' 24.3096" S | 110° 19' 16.5684" E | NEW | Bambang Lipuro |
| 132 | BTL132 | -7.95741 | 110.325 | 7° 57' 26.6760" S | 110° 19' 30.0000" E | NEW | Bambang Lipuro |
| 133 | BTL133 | -7.92263 | 110.313 | 7° 55' 21.4680" S | 110° 18' 46.8000" E | NEW | Bambang Lipuro |
| 134 | BTL134 | -7.84353 | 110.382 | 7° 50' 36.7080" S | 110° 22' 55.2000" E | NEW | Banguntapan |
| 135 | BTL135 | -7.839764 | 110.406138 | 7° 50' 23.1504" S | 110° 24' 22.0968" E | NEW | Banguntapan |
| 136 | BTL136 | -7.84983 | 110.403 | 7° 50' 59.3880" S | 110° 24' 10.8000" E | NEW | Banguntapan |
| 137 | BTL137 | -7.86765 | 110.326 | 7° 52' 3.5400" S | 110° 19' 33.6000" E | NEW | Bantul |
| 138 | BTL138 | -7.89641 | 110.33 | 7° 53' 47.0760" S | 110° 19' 48.0000" E | NEW | Bantul |
| 139 | BTL139 | -7.91467 | 110.331 | 7° 54' 52.8120" S | 110° 19' 51.6000" E | NEW | Bantul |
| 140 | BTL140 | -7.877058 | 110.33665 | 7° 52' 37.4088" S | 110° 20' 11.9400" E | NEW | Bantul |
| 141 | BTL141 | -7.88678 | 110.363 | 7° 53' 12.4080" S | 110° 21' 46.8000" E | NEW | Bantul |
| 142 | BTL142 | -7.90769 | 110.343 | 7° 54' 27.6840" S | 110° 20' 34.8000" E | NEW | Bantul |
| 143 | BTL143 | -7.89009 | 110.317 | 7° 53' 24.3240" S | 110° 19' 1.2000" E | NEW | Bantul |
| 144 | BTL144 | -7.888117 | 110.465537 | 7° 53' 17.2212" S | 110° 27' 55.9332" E | NEW | Dlingo |
| 145 | BTL145 | -7.933647 | 110.410496 | 7° 56' 1.1292" S | 110° 24' 37.7856" E | NEW | Dlingo |
| 146 | BTL146 | -7.957319 | 110.437458 | 7° 57' 26.3484" S | 110° 26' 14.8488" E | NEW | Dlingo |
| 147 | BTL147 | -7.924765 | 110.484446 | 7° 55' 29.1540" S | 110° 29' 4.0056" E | NEW | Dlingo |

| | | | | | | | |
|-----|--------|-----------|------------|-------------------|---------------------|-----|-----------|
| 148 | BTL148 | -7.908281 | 110.473762 | 7° 54' 29.8116" S | 110° 28' 25.5432" E | NEW | Dlingo |
| 149 | BTL149 | -7.90962 | 110.383 | 7° 54' 34.6320" S | 110° 22' 58.8000" E | NEW | Imogiri |
| 150 | BTL150 | -7.93052 | 110.373 | 7° 55' 49.8720" S | 110° 22' 22.8000" E | NEW | Imogiri |
| 151 | BTL151 | -7.970389 | 110.373738 | 7° 58' 13.4004" S | 110° 22' 25.4568" E | NEW | Imogiri |
| 152 | BTL152 | -7.919038 | 110.393302 | 7° 55' 8.5368" S | 110° 23' 35.8872" E | NEW | Imogiri |
| 153 | BTL153 | -7.955144 | 110.384122 | 7° 57' 18.5184" S | 110° 23' 2.8392" E | NEW | Imogiri |
| 154 | BTL154 | -7.91198 | 110.365 | 7° 54' 43.1280" S | 110° 21' 54.0000" E | NEW | Jetis |
| 155 | BTL155 | -7.92185 | 110.361 | 7° 55' 18.6600" S | 110° 21' 39.6000" E | NEW | Jetis |
| 156 | BTL156 | -7.94308 | 110.355 | 7° 56' 35.0880" S | 110° 21' 18.0000" E | NEW | Jetis |
| 157 | BTL157 | -7.88083 | 110.389 | 7° 52' 50.9880" S | 110° 23' 20.4000" E | NEW | Jetis |
| 158 | BTL158 | -7.824456 | 110.314934 | 7° 49' 28.0416" S | 110° 18' 53.7624" E | NEW | Kasihah |
| 159 | BTL159 | -7.83641 | 110.338 | 7° 50' 11.0760" S | 110° 20' 16.8000" E | NEW | Kasihah |
| 160 | BTL160 | -7.97014 | 110.302 | 7° 56' 12.5040" S | 110° 18' 7.2000" E | NEW | Kretek |
| 161 | BTL161 | -7.99122 | 110.316 | 7° 59' 28.3920" S | 110° 18' 57.6000" E | NEW | Kretek |
| 162 | BTL162 | -8.00293 | 110.317 | 8° 00' 10.5480" S | 110° 19' 1.2000" E | NEW | Kretek |
| 163 | BTL163 | -7.999715 | 110.287122 | 7° 59' 58.9740" S | 110° 17' 13.6392" E | NEW | Kretek |
| 164 | BTL164 | -7.988337 | 110.298112 | 7° 59' 18.0132" S | 110° 17' 53.2032" E | NEW | Kretek |
| 165 | BTL165 | -7.88896 | 110.304 | 7° 53' 20.2560" S | 110° 18' 14.4000" E | NEW | Pajangan |
| 166 | BTL166 | -7.86119 | 110.275 | 7° 51' 40.2840" S | 110° 16' 30.0000" E | NEW | Pajangan |
| 167 | BTL167 | -7.92654 | 110.294 | 7° 55' 35.5440" S | 110° 17' 38.4000" E | NEW | Pandak |
| 168 | BTL168 | -7.90959 | 110.298 | 7° 54' 34.5240" S | 110° 17' 52.8000" E | NEW | Pandak |
| 169 | BTL169 | -7.94936 | 110.269 | 7° 56' 57.6960" S | 110° 16' 8.4000" E | NEW | Pandak |
| 170 | BTL170 | -7.86351 | 110.445 | 7° 51' 48.6360" S | 110° 26' 42.0000" E | NEW | Piyungan |
| 171 | BTL171 | -7.83597 | 110.487 | 7° 50' 9.4920" S | 110° 29' 13.2000" E | NEW | Piyungan |
| 172 | BTL172 | -7.95512 | 110.36 | 7° 57' 18.4320" S | 110° 21' 36.0000" E | NEW | Pundong |
| 173 | BTL173 | -7.97744 | 110.344 | 7° 58' 38.7840" S | 110° 20' 38.4000" E | NEW | Pundong |
| 174 | BTL174 | -7.98727 | 110.332 | 7° 59' 14.1720" S | 110° 19' 55.2000" E | NEW | Pundong |
| 175 | BTL175 | -7.971786 | 110.252509 | 7° 58' 18.4296" S | 110° 15' 9.0324" E | NEW | Sanden |
| 176 | BTL176 | -7.98704 | 110.256 | 7° 59' 13.3440" S | 110° 15' 21.6000" E | NEW | Sanden |
| 177 | BTL177 | -7.831806 | 110.239246 | 7° 49' 54.5016" S | 110° 14' 21.2856" E | NEW | Sedayu |
| 178 | BTL178 | -7.828043 | 110.255078 | 7° 49' 40.9548" S | 110° 15' 18.2808" E | NEW | Sedayu |
| 179 | BTL179 | -7.8468 | 110.367 | 7° 50' 48.4800" S | 110° 22' 1.2000" E | NEW | Sewon |
| 180 | BTL180 | -7.84078 | 110.357 | 7° 50' 26.8080" S | 110° 21' 25.2000" E | NEW | Sewon |
| 181 | BTL181 | -7.86514 | 110.36 | 7° 51' 54.5040" S | 110° 21' 36.0000" E | NEW | Sewon |
| 182 | BTL182 | -7.87331 | 110.379 | 7° 52' 23.9160" S | 110° 22' 44.4000" E | NEW | Sewon |
| 183 | BTL183 | -7.9525 | 110.252 | 7° 57' 9.0000" S | 110° 15' 7.2000" E | NEW | Srandakan |

BUPATI BANTUL,

ASRI SURYA WIDATI